

### Leitbilder

#### **Bestandssituation:**

- Die Lichtenfelser Straße bildet den Innenstadteingang aus westlicher Richtung ab
- Verkehrsflächen sind breit und auf den Kfz-Verkehr optimiert
- Verkehrsflächen schaffen keine angemessene Eingangssituation in die Stadt
- Der Rad- und Fußverkehr bekommt nur eine geringe Bedeutung im Straßenquerschnitt

#### **Handlungsempfehlungen:**

- Stadteingang gestalterisch zu angemessener Eingangssituation aufwerten
- Fuß- und Fahrradquerungen berücksichtigen
- Querungsstellen insbesondere im Bereich von Übergängen einrichten bzw. aufwerten
- beidseitige Geh- und Radwege schaffen

7

Mobilität

Zugehörige Projekte:

6.4

